

Warn- und Sicherheitshinweise für Ladungssicherungsnetz gemäß DIN EN 82079-1

Hinweis 1: Belastungsgrenze beachten!

Warnung vor Überlastung

Bruchgefahr! Maximale Belastung von 800 daN für das Netz und 1200 daN für das Gurtband nicht überschreiten. Last gleichmäßig verteilen.



Hinweis 2: Endbeschläge sichern!

Warnung vor losen Befestigungen

Unfallgefahr! Endbeschläge und Befestigungspunkte vor jeder Nutzung auf sicheren Halt prüfen. Bei Beschädigung austauschen.



Hinweis 3: Quetschgefahr beim Spannen!

Warnung vor Quetschverletzungen

Quetschgefahr! Beim Spannen der Zurrgurte Hände von den beweglichen Teilen fernhalten. Geeignete Arbeitshandschuhe tragen.



Hinweis 4: Kompatibilität der Befestigung prüfen!

Warnung vor unsachgemäßer Montage

Unfallgefahr! Netz nur an kompatiblen Befestigungspunkten sicher montieren. Vor Nutzung Spannung und Sitz des Netzes prüfen.



Hinweis 5: Regelmäßige Prüfung durchführen!

Warnung vor Verschleiß

Materialverschleiß kann die Sicherheit beeinträchtigen. Netz regelmäßig auf Abrieb und Beschädigungen überprüfen. Beschädigte Komponenten ersetzen.

